MalpensaNews

Malpensa, Boeing 737 costretto a un atterraggio d'emergenza per un finestrino rotto

Tommaso Guidotti · Monday, September 8th, 2025

Attimi di tensione oggi pomeriggio all'aeroporto di Malpensa, dove **un Boeing 737 proveniente da Djerba, isola della Tunisia**, è stato costretto a un atterraggio d'emergenza. **L'allarme è scattato intorno alle 18, quando è stato segnalato un finestrino rotto a bordo del velivolo.**

La torre di controllo ha immediatamente **attivato il protocollo di emergenza**, allertando i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso di Areu, che si sono portati in pista in attesa dell'arrivo del volo. (foto dal sito <https://airhorizont.com/it/>)

L'intervento dei soccorsi

Il velivolo è riuscito a toccare terra senza difficoltà e l'operazione si è conclusa senza particolari criticità. Nessuno dei passeggeri o dei membri dell'equipaggio ha riportato ferite.

L'allarme è rientrato subito dopo l'atterraggio, consentendo allo scalo varesino di tornare rapidamente alla normale operatività.

Nessuna conseguenza per lo scalo

Grazie alla prontezza dei sistemi di sicurezza aeroportuali, l'emergenza si è risolta senza ulteriori problemi né disagi significativi per il traffico aereo.

This entry was posted on Monday, September 8th, 2025 at 7:22 pm and is filed under [News](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.