

MalpensaNews

Pericolo di caduta alberi. Chiuso un tratto della banchina sul canale Villoresi a Somma Lombardo

Orlando Mastrillo · Saturday, July 22nd, 2023

Il maltempo che ha investito la provincia di Varese nella giornata di ieri, 21 luglio, continua ad avere effetti sulle infrastrutture a causa dei **danni patiti dagli alberi sferzati dalle potenti raffiche di vento**. Da oggi a farne le spese è un tratto della banchina sul **canale Villoresi**.

Con ordinanza del Presidente del Consorzio n. 27 del 22 luglio 2023, infatti, è stata disposta la **chiusura di un tratto di banchina in sponda idraulica destra del Canale Villoresi a Somma Lombardo, tra il km 2 e il km 4,5**, a far data da oggi e fino a successivo atto di revoca.

La decisione è stata presa per permettere **l'attivazione delle procedure necessarie all'eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità** derivanti dalla caduta o possibile tale di alberi.

Il provvedimento, che si è reso necessario a seguito del verificarsi venerdì 21 luglio di **fenomeni meteo eccezionali con raffiche di vento, forti piogge e grandine**, non coinvolge i mezzi consortili e quelli utilizzati per gli interventi.

ETVilloresi è al lavoro per normalizzare la situazione e comunicherà quando verranno rimosse le transenne.



This entry was posted on Saturday, July 22nd, 2023 at 1:55 pm and is filed under [News](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.